

Dåliga skollokaler. Af ve'er-börande kronolänsman och kronofjärdingsman verkställdes den 26 och 27 augusti besiktning af en del skolhus i Gunnarskogs s:n. Till k. bfhde har nu förste provinsialläkaren ingifvit en skrifvelse, där resultaten af besiktningen behandlas. Af skrifvelsen framgår, enl. K. T., att en del af skolhusen befinna sig i ett högst miserabelt skick.

I Tobols skogsrote var skolan inhyst i en torplägenhet på rum och kök. Rummet användes till skolsal. Det är sålitet, att på hvart och ett af de 19 barn, som senaste termin besökt skolan, kommit endast ett utrymme af 1,05 kub.-met. och en golfyta af 0,58 kv.-meter. Enligt skolhygienens fordringar borde dock på hvarje barn komma minst 4—5 kub.-m. utrymme och 1 kv.-m. golfyta.

Skolhusen i Kolstan, Bortan, Gårdsås, Hjärperud och Bosebyn ha också undersökts. Där har ej varit mycket att klaga på utrymmet; höjden har dock varit mindre än 3,5 meter.

Kolstans och Bosebyns skolhus voro golfkalla med dålig stenfot till byggnaderna.

Dörrar och fönster ha i åtskilliga fall lämnat mycket öfrigt att önska. Särskildt framhålles vådan af att barn ibland blifvit placerade intill dragiga och kalla fönster.

Skolbänkar och bord ha varit »under all kritik» (utom i Gårdsås).

Öfverplagg och matsäckar förvaras i skolrummen, hvilket är särdeles olämpligt.

Skolhuset i Hjärperud ligger mycket svaråtkomligt för barnen.

Vid Gårdsås finns ingen lekplats. För öfrigt saknas öfverallt planteringar och skolträdgårdar.

Sopning och damning få barnen öfverallt verkställa själfva, något ur hygienisk synpunkt synnerligen olämpligt. Spottkoppar finnas icke.

Skolhusen äro alltså behäftade med många missförhållanden och brister.